

Confidential

動作確認 MTLParamを使用してモータを動作

21.09.06 Ver.1.0





▷ COM接続 ▷ MODEL設定

▷ 動作確認





MICROTECH LABORATORY INC.

Confidential





COMが認識されません。

①対応OSはWindows10 32bit/64bitとなります。(MAC OSやWindows7は不可です。)

②「COM」のポート番号を変更して認識し直してください。

③「ボーレート」を変更して認識し直してください。(初期値は38400です。)

④USBケーブルの長さの確認をお願いします。(規格は5m以内です。)

⑤上記以外の場合は故障の場合がございますので、お問い合わせください。

<u>お問い合わせフォーム</u>

USBドライバのインストールはどのように行えばいいですか?

セキュリティソフトなどの関係でドライバのインストールがご必要かもしれません。下記サイトをご参照ください。 「FTDI ドライバインストールサイト」

参考「FTDIのUSBシリアル変換器のドライバのインストール法」

Confidential





パラメータ確認	MTL Param 2.8		
	File COM About Version Language COM : 71 BaudRate : 38400	Motor : MDH-4018-324KE Driver : MC-200-7220	
調整済のパラメータがあります。	Parameter Status Control Command Alarm Program Graph		
Model画面のパラメータに変更しても宜しいですか?			
はい(Y) いいえ(N)	Model	×	雪酒ニャット
	ドライバ設定		电源フビフト
パラメータ外部保存確認	ドライバ MC-200-7220 ~	※ 電源リセットして下さい	Ļ
	仕様 USB通信(位置制御) → 内部指令 > 位置制御 >		
調整済パラメータを外部テキストに保存しますか?	型式 MC-200-7220 手動変更		IOK] 9999
	モーク設定		
Huns Luisen	モータ MDH-40 ~ 18 ~ タイプ ◎ インクリメンタル		を、10秒/キャンコ田化)
	分解能 324000 pulse 0775511-F		3~10秒时成(初期化)
パラメータ加留いた部	型式 MDH-4018-324KE	×	
	磁極数 16 Pole 電流 以外 14.125 A	W # William L WThis	「「「」」と
↑ パラメータを初期化しますか?	100 mpm 危険速度 495 mpm - 危険速度 495 mpm - 100	※電源リゼットして下さい	电源リセット
(Yes:初期化+Model内容書込/No:Model内容書込のみ)	電子サーマル 連続定格 2.6 A 10秒定格 5.4 A	ОК	
111170 111170 D			
1401(1) 0101A(19)			IOK] 9999
確認ホッノアッノ	OK ##2/12/1		がちちょう
こ希望通りにご選択ください。			彻别設正元」

Confidential







MICROTECH LABORATORY INC.

7

→ 「IL Param 2.8 」 COM : 71 BaudRate : 38400 Motor : MDH-4018-324KE Driver : MC-200-7220	Confidential
Parameter Status Control Command Alarm Program Graph	
位置偏差 2 現在速度 0.00 rpm 現在電流 0.0318 Arms 現在電流 0.0318 Arms 現在電流 0.0318 Enter 度度 1. 過電圧エラー 2. 過電圧エラー 2. 過電圧エラー 3. 過電圧エラー 3. 過電圧エラー 3. 過電圧エラー 3. 過電圧エラー 5. 速度超過	ーボONにてモータ励磁を確認。
Control ② ② ② ③	Gを長押し。定格速度の1%で回り始めます。
ILLE. U JOK OCH JEUN 速度: 1% ON ELR RST JOG STEP POSI HOME STOP OCW - + 0 ■ パラメータ読込完了	インストールとしては以上となります。

•